

关于加强高等学校实验室火灾防范的工作提示

3月20日，重庆大学虎溪校区图书馆负一楼实验室发生闪爆，造成1人死亡、3人受伤，经初步了解，事故系学生开展钼合金电解双喷实验过程中发生闪爆所致。高等学校实验室普遍存放大量易燃易爆物品，实验过程多伴随燃烧、放热、高压、高温等高风险环节，风险防控难度大。贵单位**要**高度警觉，引以为戒，精准分析学校实验室消防安全形势，组织开展专题警示教育，进一步压实主体责任。**要**严格对照《高等学校消防安全管理规定》《高等学校实验室消防安全管理规范》等规定开展消防安全自查自改，重点核查岗位安全履职、安全疏散条件、用火用电管理、消防设施器材情况及实验室日常安全管理状况。**要**健全完善实验室消防安全管理制度和实验操作规程，实行实验室消防安全管理人实名制，落实指导老师全程监护制度，严格易燃易爆物品、危险气体等重要危险源管理，规范采购、存储、领用、回收、处置等流程。**要**科学制定灭火和应急疏散预案并定期演练，广泛普及安全用火、用电、用气及重要危险源安全管理和使用等常识，开展消防基本技能实操实训，切实提升师生消防安全意识和初起火灾扑救、应急疏散逃生能力；重点对进入实验室的师生及科研人员开展针对性消防安全培训，强化实验操作规程教育。